


Instruction




Model: VGL005W



Recessed



1 x GU10 (50W)



VOLTEGA

Montageanleitung:

- Schalten vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für ein Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Abschlussschalter mit einem Lochbohrer ein 220-240V Stromloch, wenn möglich mit Erdungsbohrung zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromkreis. Wenn die Leuchte ein Erdungschabl mit schulen Sie dieses an.
- Befestigen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Befestigungspunkt.
- Betreiben Sie eine Glöhbirne in der Leuchte.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/seat and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- [illegible]

Инструкция по установке:

- Установив сепаратина осуществляют при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки сепаратина: монтажное отверстие для встраиваемых, плоскостное место - для накладных.
- Ввести в место установки провода питания 220-240V 50 Гц, в том числе провод заземления, если он имеется в сепаратине.
- Подсоединить сепаратина к сети 220-240V 50 Гц. Если в сепаратине имеются дополнительные клеммы для подключения других устройств, то установить их в соответствии с инструкцией производителя.
- Установив сепаратина в монтажное отверстие плоскостное место и надежно закрепить.
- Установить лампу в цоколь и диффузор/светодиод.
- Проверить подачу питания на сепаратина и убедиться в его корректной работе.

Vertice des Herschel lewerts / Manufacturer factory
Affilié / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
Produit / Filial de la fábrica / Fábrica de filal / Sñbe
fabrique / Cabang pabrik / Branch Factory / Fabrica de ramifica
/ Branch Factory / Oddział Fabryka / Omlina zavoda
изготовителъ / Филн заводу виробника / Олпна
загвад-виробничина / Вуадрш зауважня бовишец/
Давардоу заводца филиала / Циншунг цантубрш
Циншунг цантубрш / 96-Сянь 6-712ч / 96-Сянь 6-712ч

