


Instruction



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Anbauleuchten mit einem Keilbohrer in 200-240V 50Hz Stromnetz, wenn möglich mit Erdungskehle, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromnetz. Wenn die Befestigung der Leuchte nicht einbaufähig ist, schneiden Sie die Leuchte an der vorgesehenen Stelle ab. Verbinden Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder an dafür vorgesehenen Platz.
- Verbinden Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 200-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out from the lamp in the 200-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/socket and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Connect the power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установіть світлодіодна здійснюється при вимкненні електрики мережі.
- Підготуйте місце для установки світлодіодна - монтажний отвір для вбудованих, посадочне місце для накладних.
- Виведіть дроти живлення напругою 200-240V 50 Гц, в тому числі дроти заземлення, якщо він є в світлодіоду.
- Підключіть світлодіод до мережі 220-240В 50 Гц. Якщо в світлодіоду передбачена дрот заземлення, його також необхідно підключити.
- Підключіть дроти живлення до отвору / посадочного місця і надійно закріпіть.
- Встановіть лампу у цоколь і зафіксувати її.
- Включіть подачу електричного струму до світлодіода і переконуйтеся в тому, що він працює правильно.

Інструкція по установке:

- Установку светодиодная осуществляется при выключенной электрике.
- Подготовьте место для установки светодиодная: монтажное отверстие для встраиваемых, посадочное место для накладных.
- Выведите в место установки провода питания 220-240V 50 Гц, в том числе провод заземления, если он есть в светодиод.
- Подключите светодиод к сети 220-240В 50 Гц. Если в светодиоду предусмотрена дрот заземления, его также необходимо подключить.
- Установите светодиодик в монтажное отверстие/посадочное место и надежно закрепите.
- Установите лампу в цоколь и зафиксируйте ее.
- Включите подачу питания на светодиодик и убедитесь в его корректной работе.

Vertretung des Herstellerwerks / Manufacturer factory
affiliate / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produttore / Filial de la fabrica / Fabrica de filial / Sube
Fabrika / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabrics de rambla
/ Branch Factory / Oddzial Fabryka / Ombinau zavoda
материалов / Одина заводу виробника / Одина
заводи-представителів / Одина заводів виробників /
Делегация завода-производителя / Представителів
фабрики/заводу / Репрезентација / 代表 工厂 / China.

